

## ЭЛЕКТРОСВАРКА И РЕЗКА



Меры предосторожности:

-  Обеспечен постоянный контроль за состоянием воздушной среды на рабочем месте и в опасной зоне.
-  Сварочным оборудованием допускается пользоваться только квалифицированному персоналу.
-  Сварочные агрегаты и транспорт должны быть заземлены.
-  Горючие материалы и легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) должны быть удалены с места работ.
-  Оборудование, которое может быть повреждено искрой или брызгами, должно быть закрыто.
-  Защитные экраны должны быть установлены на уровне глаз.
-  Место проведения работ должно быть обозначено сигнальными лентами и предупреждающими знаками до начала проведения работ.
-  Провода, шланги должны быть закреплены и не должны создавать угрозу падения и спотыкания.
-  Ответственный за пожарную безопасность должен осмотреть участок после окончания работ в соответствии с нарядом-допуском.

**При возникновении условий, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, каждый работник обязан прекратить работу!**