

## ШЛИФОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Меры предосторожности:

-  Горючие материалы должны быть удалены с места работ.
-  Оборудование должно быть осмотрено и использоваться по назначению.
-  Для предотвращения раскалывания шлифовального диска он должен свободно вращаться.
-  Только квалифицированный персонал может осуществлять работы со шлифовальным инструментом.
-  Провода и шланги должны быть осмотрены и не должны создавать угрозу падения и спотыкания.
-  Следует использовать соответствующие СИЗ для глаз и тела (например: щитки, маски).
-  Перед шлифовкой или резкой дайте оборудованию раскрутиться до рабочей скорости.
-  До начала работы шлифовальной машины защитный кожух должен быть закреплен так, чтобы круг при вращении вручную с ним не соприкасался.
-  Выбор марки и диаметра круга для ручной шлифовальной машины производится из условия максимально возможной частоты вращения, соответствующей холостому ходу шлифовальной машины.
-  При закреплении круга применять насадки на гаечные ключи и ударный инструмент запрещается.
-  Крепление защитных кожухов должно надежно удерживать их на месте в случае разрыва круга.

**При возникновении условий, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, каждый работник обязан прекратить работ**