

ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ



Меры предосторожности:

-  Обеспечен постоянный контроль за состоянием воздушной среды на рабочем месте и в опасной зоне.
-  Только квалифицированный персонал может пользоваться оборудованием.
-  Должен быть назначен ответственный за пожарную безопасность.
-  Горючие материалы и легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) должны быть удалены с места работ.
-  Оборудование должно быть осмотрено и использоваться по назначению.
-  Оборудование, которое может быть повреждено искрой или брызгами, должно быть закрыто.
-  Место проведения работ должно быть обозначено сигнальными лентами и предупреждающими знаками до начала проведения работ.
-  Шланги не должны находиться в проходах.
-  Ответственный за пожарную безопасность должен осмотреть участок после окончания работ в соответствии с нарядом-допуском.
-  Работы с открытым пламенем в местах возможной загазованности запрещены.

При возникновении условий, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, каждый работник обязан прекратить работу!