

## РАБОТЫ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ



Меры предосторожности:

 Убедитесь, что наряд-допуск на проведение работ в замкнутом пространстве оформлен, согласован и утвержден ответственными лицами.

 Отключены все виды источников энергии и технологических коммуникаций, пространство открыто, очищено и хорошо провентилировано.

 Анализ воздушной среды должен проводиться перед началом, после перерывов и во время работ, с установленной периодичностью.

 Лица, входящие в замкнутое пространство для отбора проб воздуха, должны использовать автономный дыхательный аппарат или шланговый противогаз.

 Для спуска и подъема в замкнутое пространство необходимо использовать страховочную систему.

 Для страховки и контроля выполнения работ должно быть дополнительно привлечено не менее 2-х человек.

 Пути входа и выхода должны быть хорошо видны, обозначены, содержаться в хорошем состоянии, свободны от препятствий.

 Должен быть в наличии план спасательных работ.

 Допуск в замкнутое пространство должен контролироваться наблюдателем.

**При возникновении условий, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, каждый работник обязан прекратить работу!**